

ขั้นตอนที่ 5

การขออนุมัติบริจาคส่วนสูญเสีย (นอกสูตร)

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณามีดังนี้

สำหรับบริษัท

- 5.1 หนังสือบริษัทฯขอบริจาคส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) (ตัวอย่างที่ 33)
- 5.2 ใบสรุปส่วนสูญเสียที่จะขอบริจาค (ตัวอย่างที่ 34 , 35 , 36 , 37) จำนวน 2 ชุด
- 5.3 เอกสารหลักฐานของหน่วยงานผู้รับบริจาค
- 5.4 ภาพถ่ายส่วนสูญเสีย

สำหรับเจ้าหน้าที่

- 5.5 หนังสือสำนักงานอนุมัติให้บริจาคส่วนสูญเสีย (ตัวอย่างที่ 38)

ตัวอย่างที่ 34

ใบสรุปส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) ที่จะขอบริจาค

ลำดับที่	ชนิดของส่วนสูญเสียตามสภาพผลิตภัณฑ์	หน่วย	ปริมาณ	ผู้รับบริจาค	หมายเหตุ
1	<p>Television ACO9905</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;">Mod</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>-ตัวพิมพ์เอียงเป็นตัวอย่างในการกรอก แบบฟอร์ม เท่านั้น</p>	C62	500		สินค้า ไม่ได้คุณภาพ

ตัวอย่างที่ 35

ใบสรุปส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) ที่จะขอบริจาค

รายการ ที่	ชนิดของส่วนสูญเสียตามสภาพวัตถุดิบ	หน่วย	ปริมาณ	ผู้รับบริจาค	หมายเหตุ
000001	Cable Wire	MTR	500		วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ
000002	Switch	C62	500		วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ
*	MM				
	หมายเหตุ				
	-ตัวพิมพ์เอียงเป็นตัวอย่างในการกรอก แบบฟอร์ม เท่านั้น				

ตัวอย่างที่ 36

ใบสรุปส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) ที่จะขอบริจาค

ลำดับที่	ชนิดของส่วนสูญเสียตามสภาพเศษ	หน่วย	ปริมาณ	ผู้รับบริจาค	หมายเหตุ
1	เศษพลาสติก PC Resin <u>หมายเหตุ</u> -ตัวพิมพ์เอียงเป็นตัวอย่างในการกรอก แบบฟอร์ม เท่านั้น	KGM	500		เศษพลาสติกที่สูญเสีย จากการผลิต

ตัวอย่างที่ 37

ใบสรุปส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) ที่จะขอบริจาค

ลำดับที่	ชนิดของส่วนสูญเสีย ตามสภาพ Semi Product หรืออื่นๆ	หน่วย	ปริมาณ	ผู้รับบริจาค	หมายเหตุ
1	<p>Semi Television ACO9905</p> <p style="color: red;">*</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>-ตัวพิมพ์เอียงเป็นตัวอย่างในการกรอก แบบฟอร์ม เท่านั้น</p>	C62	500		<p>ของเสียในระหว่าง กระบวนการผลิต</p>